

RAPPORT DE VÉRIFICATION



LEROY MERLIN FRANCE Direction du développement
Rue Chanzy
59260 LEZENNES
A l'attention de : M. GROUX

TRANSPORT MECANIQUE

Vérification réglementaire en exploitation

Type d'équipement	Nombre d'équipements	Nombre d'équipements avec observations	Nombre d'équipements non vérifiés	Nombre de mises à l'arrêt préconisées
Trottoir roulant	7	7	0	1

Adresse d'intervention :
LEROY MERLIN FRANCE
RUE HENRI DELAUNAY
93200 SAINT DENIS

Mission réalisée du 14/12/20 au 15/12/20
Accompagnateur : Mr Mejaat (société Thyssen)
(accompagnement partiel)

N° d'affaire : 884L0EAB1213/1115

Désignation : GCN - LEROY MERLIN ASCENSEURS-SAINT DENIS LA PLAINE - Equipement

N° intervention : 908A0201100000000955

Date du rapport : 22/12/2020 - Référence du rapport : 908A0/AM/20/5012

Référence site : TROTTOIRS ROULANTS

 Présence d'observation(s)

1.0.0.1 - TM93309

Agence Équipements Seine Saint Denis

Pôle Équipements IDF Est - SOCOTEC EQUIPEMENTS - Zone Paris Nord 2 - Bat Le Rostand -
22, avenue des Nations - 95926 ROISSY CHARLES DE GAULLE
Tél. : 01 85 68 60 00

SOCOTEC EQUIPEMENTS - SAS au capital de 8.500.100 euros - 834 096 695 RCS Versailles
Siège social : Immeuble Mirabeau - 5 place des Freres Montgolfier
Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr

Vérificateur : M SAVARD Arnaud
Nombre de pages : 32



Accréditation
n°3-1593
Liste des implantations et portée
disponibles sur
www.cofrac.fr

SYNTHESE DE LA VERIFICATION

Mainteneur	Type d'équipement	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de visite	Observation	Equipement non vérifié	Mise à l'arrêt préconisée	Page
ThyssenKrupp	Trottoir roulant	Descendant intérieur magasin (du 1er	21004005061	AM14391Y	14/12/20	10			4
	Trottoir roulant	Descendant parking du -1 vers le -2	21004005057	AM14386Y	15/12/20	9			7
	Trottoir roulant	Descendant parking du RC vers le -1	21004005058	AM14387Y	15/12/20	9			9
	Trottoir roulant	Montant du -1 vers le RC	21004005060	AM14389Y	15/12/20	10			11
	Trottoir roulant	Montant du RC vers le 1er étage	21004005059	AM14388Y	15/12/20	10			13
	Trottoir roulant	Montant intérieur magasin (du RC vers le 1er	21004005062	AM14390Y	14/12/20	9		Oui	15
	Trottoir roulant	Montant parking du -2 vers le -1	21004005056	AM14385Y	14/12/20	6			18

Les avis pour chaque équipement référencé ci-avant sont détaillés ci-après dans le chapitre « Vérification des équipements ».

COMPTE-RENDU DE FIN MISSION

En fin de mission, un compte-rendu verbal reprenant les informations essentielles de la vérification a été réalisé par l'intervenant SOCOTEC auprès de Mr Aissani (responsable sécurité Leroy Merlin).

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT

Classement de l'établissement

Etablissement de 1ère catégorie de type M, N.

Type ERP et/ou IGH (administratif): ERP de type M avec des activités de type N et PS

Précision sur l'origine du classement : mentionné sur le P.V. de la Commission de sécurité

Description sommaire de l'établissement

Magasin de bricolage sur 5 niveaux.

Nature et étendue de la vérification effectuée

La vérification a été effectuée conformément aux exigences réglementaires prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :

- par l'examen des documents afférents à l'entretien et à la maintenance ;
- par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
- par des essais de fonctionnement.

Elle a porté, conformément aux exigences de l'article GE 8 §2, sur l'ensemble des points applicables à l'installation, identifiés parmi ceux figurant dans le tableau de référence joint au présent rapport.

Identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés

Dans le cadre d'une mission de vérification réglementaire en exploitation d'un ascenseur, SOCOTEC ne procède pas à la réalisation de mesures ou d'essais de laboratoire. L'évaluation de grandeurs constitue des éléments sur lesquels l'inspecteur s'appuie pour émettre son jugement professionnel. C'est ce jugement qui permet la formulation des avis.

VERIFICATION DES EQUIPEMENTS

1. TROTTOIR ROULANT (THYSSENKRUPP/DESCENDANT INTÉRIEUR MAGASIN (DU 1ER ÉTAGE VERS LE RC)/TROTTOIR ROULANT INCLINÉ/21004005061/AM14391Y)

1.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

Année d'installation	2002
Constructeur	Schindler
Mainteneur	ThyssenKrupp
Accompagné par	Absence de la société de maintenance
Localisation	Descendant intérieur magasin (du 1er étage vers le RC)
Type de trottoir roulant	Trottoir roulant incliné
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12
Identification du propriétaire	LEROY MERLIN
Identification de l'exploitant	LEROY MERLIN
Trottoir roulant marqué « CE »	Oui
Local de machines à l'intérieur de la charpente	Oui
Organe de transport	Palettes
Système d'entraînement de l'organe de traction	par chaînes
Situation, emplacement	Intérieur
Commande	Commande manuelle par clef
Historique des principales modifications déclarées par l'exploitant	Aucune modification ne nous a été signalée
Référence du précédent rapport (RVRAT, RVRE, CTQ, VGP)	Rapport VGP N°908A0/AM/19/5970, absence de RVRE précédent, Absence de RVRAT, procès verbal de la commission de sécurité en date du 29 novembre 2019 (courrier 2019/1608).
Prescriptions et dérogations accordées par la commission de sécurité	Aucune dérogation ne nous a été communiquée
Identification du trottoir roulant	21004005061
Libellé client	AM14391Y
QR Code :	
Date de la vérification	14/12/2020

1.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Parties d'installation	Avis		
	Satisfaisant	Non Satisfaisant	Non vérifié
Balustrades et main courante		X	
Organe de transport		X	
Système d'entraînement de l'organe de traction			X
Local de machine			X
Machine			X
Protection contre les défauts électriques - Commandes			X
Dispositifs de sécurité			X
Maintien de l'état de conformité		X	
Conditions de maintenance		X	
Conditions d'exploitation	X		

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquels il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

1.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : TROTTOIR ROULANT

Eléments vérifiés	Observations	N°
Balustrades et main courante / Balustrades	Retirer le matériel entreposé entre les deux trottoirs roulants. (déformation des caches plastique d'entrée main courante et risque de blessures au niveau des mains pour les usagers)	1
Balustrades et main courante / Plinthes	Les plats bords sont abîmés.	2
Balustrades et main courante / Main courante	Remplacer la main courante qui présente des coupures.	3
Balustrades et main courante / Main courante	Retirer les armoires contenant les articles du magasin situées en partie basse du trottoirs roulant (côté mains courante).	4
Organe de transport / Etat général	Remplacer les plateaux détériorés.	5
Organe de transport / Peignes	Remplacer les peignes détériorés en partie haute et basse du trottoir roulants.	6
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Absence d'enregistrement concernant la levée de réserves formulées lors de la VGP N° 908A0/AM/19/5970. S'assurer de la levée des réserves figurant dans le rapport VGP précédent et joindre le document dans le registre de sécurité.	7
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Le RVRE précédent ne nous a pas été présenté. S'assurer de la présence d'un RVRE et de la levée des réserves émanant de ce rapport si elles existent.	8
Conditions de maintenance / Contrat d'entretien (existence, date de signature)	Le contrat d'entretien ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un contrat d'entretien.	9
Conditions de maintenance / Dossier technique, notice d'utilisation pour les appareils marqués CE	Le dossier technique ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un dossier technique.	10

1.3. PARTIES NON VERIFIEES

Lors de la vérification, certaines parties n'ont pas pu être vérifiées pour les raisons suivantes:

Type d'équipement	Identification de l'installation (Numéro)	Eléments non vérifiés	En raison de :
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Descendant intérieur magasin (du 1er étage vers le RC)/Trottoir roulant incliné/21004005061/AM14391Y)	Système d'entraînement de l'organe de traction	Absence de la société de maintenance
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Descendant intérieur magasin (du 1er étage vers le RC)/Trottoir roulant incliné/21004005061/AM14391Y)	Local de machine	Absence de la société de maintenance
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Descendant intérieur magasin (du 1er étage vers le RC)/Trottoir roulant incliné/21004005061/AM14391Y)	Machine	Absence de la société de maintenance
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Descendant intérieur magasin (du 1er étage vers le RC)/Trottoir roulant incliné/21004005061/AM14391Y)	Protection contre les défauts électriques - Commandes	Absence de la société de maintenance
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Descendant intérieur magasin (du 1er étage vers le RC)/Trottoir roulant incliné/21004005061/AM14391Y)	Dispositifs de sécurité	Absence de la société de maintenance

Il convient de prendre les mesures nécessaires pour permettre la réalisation complémentaire de cette mission.

2. TROTTOIR ROULANT (THYSSENKRUPP/DESCENDANT PARKING DU -1 VERS LE -2/ TROTTOIR ROULANT INCLINÉ/21004005057/AM14386Y)

2.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

Année d'installation	2002
Constructeur	Schindler
Mainteneur	ThyssenKrupp
Accompagné par	Mr Mejaat (société Thyssen)
Localisation	Descendant parking du -1 vers le -2
Type de trottoir roulant	Trottoir roulant incliné
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12
Identification du propriétaire	LEROY MERLIN
Identification de l'exploitant	LEROY MERLIN
Trottoir roulant marqué « CE »	Oui
Local de machines à l'intérieur de la charpente	Oui
Organe de transport	Palettes
Système d'entraînement de l'organe de traction	par chaînes
Situation, emplacement	Intérieur
Commande	Commande manuelle par clef
Historique des principales modifications déclarées par l'exploitant	Aucune modification ne nous a été signalée
Référence du précédent rapport (RVRAT, RVRE, CTQ, VGP)	Rapport VGP N°908A0/AM/19/5970, absence de RVRE précédent, Absence de RVRAT, procès verbal de la commission de sécurité en date du 29 novembre 2019 (courrier 2019/1608).
Prescriptions et dérogations accordées par la commission de sécurité	Aucune dérogation ne nous a été communiquée
Identification du trottoir roulant	21004005057
Libellé client	AM14386Y
QR Code :	
Date de la vérification	15/12/2020

2.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Parties d'installation	Avis		
	Satisfaisant	Non Satisfaisant	Non vérifié
Balustrades et main courante		X	
Organe de transport		X	
Système d'entraînement de l'organe de traction	X		
Local de machine	X		
Machine	X		
Protection contre les défauts électriques - Commandes	X		
Dispositifs de sécurité		X	X
Maintien de l'état de conformité		X	
Conditions de maintenance		X	
Conditions d'exploitation	X		

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquels il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

2.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : TROTTOIR ROULANT

Eléments vérifiés	Observations	N°
Balustrades et main courante / Plinthes	Les plats bords sont abîmés.	11
Balustrades et main courante / Main courante	Remplacer la main courante qui présente des coupures.	12
Organe de transport / Etat général	Présence de peinture sur les plateaux. Il est nécessaire de retirer la peinture présente sur les plateaux.	13
Organe de transport / Peignes	Remplacer les peignes usés en partie haute du trottoirs roulant.	14
Dispositifs de sécurité / Plaques porte-peigne	L'essai du contact électrique n'a pas pu être effectué qu'à la levée (plateaux non retirés, absence de barrières)	15
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Absence d'enregistrement concernant la levée de réserves formulées lors de la VGP N° 908A0/AM/19/5970. S'assurer de la levée des réserves figurant dans le rapport VGP précédent et joindre le document dans le registre de sécurité.	16
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Le RVRE précédent ne nous a pas été présenté. S'assurer de la présence d'un RVRE et de la levée des réserves émanant de ce rapport si elles existent.	17
Conditions de maintenance / Contrat d'entretien (existence, date de signature)	Le contrat d'entretien ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un contrat d'entretien.	18
Conditions de maintenance / Dossier technique, notice d'utilisation pour les appareils marqués CE	Le dossier technique ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un dossier technique.	19

2.3. PARTIES NON VERIFIEES

Lors de la vérification, certaines parties n'ont pas pu être vérifiées pour les raisons suivantes:

Type d'équipement	Identification de l'installation (Numéro)	Eléments non vérifiés	En raison de :
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Descendant parking du -1 vers le -2/Trottoir roulant incliné/21004005057/AM14386Y)	Dispositifs de sécurité / Protection survitesses et inversion involontaire du sens de la marche	Absence de procédure pour effectuer cet essai.
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Descendant parking du -1 vers le -2/Trottoir roulant incliné/21004005057/AM14386Y)	Dispositifs de sécurité / Détection d'absence de marche	Absence de barrières en parties haute et basse protégeant l'accès aux éléments en mouvements.
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Descendant parking du -1 vers le -2/Trottoir roulant incliné/21004005057/AM14386Y)	Dispositifs de sécurité / Détection d'affaissement de marche	Absence de barrières en parties haute et basse protégeant l'accès aux éléments en mouvements.

Il convient de prendre les mesures nécessaires pour permettre la réalisation complémentaire de cette mission.

3. TROTTOIR ROULANT (THYSSENKRUPP/DESCENDANT PARKING DU RC VERS LE -1/ TROTTOIR ROULANT INCLINÉ/21004005058/AM14387Y)

3.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

Année d'installation	2002
Constructeur	Schindler
Mainteneur	ThyssenKrupp
Accompagné par	Mr Mejaat (société Thyssen)
Localisation	Descendant parking du RC vers le -1
Type de trottoir roulant	Trottoir roulant incliné
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12
Identification du propriétaire	LEROY MERLIN
Identification de l'exploitant	LEROY MERLIN
Trottoir roulant marqué « CE »	Oui
Local de machines à l'intérieur de la charpente	Oui
Organe de transport	Palettes
Système d'entraînement de l'organe de traction	par chaînes
Situation, emplacement	Intérieur
Commande	Commande manuelle par clef
Historique des principales modifications déclarées par l'exploitant	Aucune modification ne nous a été signalée
Référence du précédent rapport (RVRAT, RVRE, CTQ, VGP)	Rapport VGP N°908A0/AM/19/5970, absence de RVRE précédent, Absence de RVRAT, procès verbal de la commission de sécurité en date du 29 novembre 2019 (courrier 2019/1608).
Prescriptions et dérogations accordées par la commission de sécurité	Aucune dérogation ne nous a été communiquée
Identification du trottoir roulant	21004005058
Libellé client	AM14387Y
QR Code :	
Date de la vérification	15/12/2020

3.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Parties d'installation	Avis		
	Satisfaisant	Non Satisfaisant	Non vérifié
Balustrades et main courante		X	
Organe de transport		X	
Système d'entraînement de l'organe de traction	X		
Local de machine	X		
Machine	X		
Protection contre les défauts électriques - Commandes		X	
Dispositifs de sécurité		X	X
Maintien de l'état de conformité		X	
Conditions de maintenance		X	
Conditions d'exploitation	X		

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquels il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

3.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : TROTTOIR ROULANT

Eléments vérifiés	Observations	N°
Balustrades et main courante / Plinthes	Les plats bords sont abîmés.	20
Balustrades et main courante / Main courante	Remplacer les caches d'entrées de main courante, qui sont cassés, en partie basse de l'appareil.	21
Organe de transport / Peignes	Remplacer le peigne détérioré en partie basse du trottoir roulant.	22
Protection contre les défauts électriques - Commandes / Commande d'inspection	Remettre en état le capot du connecteur de la commande d'inspection.	23
Dispositifs de sécurité / Plaques porte-peigne	L'essai du contact électrique n'a pas pu être effectué qu'à la levée (plateaux non retirés, absence de barrières)	24
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Absence d'enregistrement concernant la levée de réserves formulées lors de la VGP N° 908A0/AM/19/5970. S'assurer de la levée des réserves figurant dans le rapport VGP précédent et joindre le document dans le registre de sécurité.	25
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Le RVRE précédent ne nous a pas été présenté. S'assurer de la présence d'un RVRE et de la levée des réserves émanant de ce rapport si elles existent.	26
Conditions de maintenance / Contrat d'entretien (existence, date de signature)	Le contrat d'entretien ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un contrat d'entretien.	27
Conditions de maintenance / Dossier technique, notice d'utilisation pour les appareils marqués CE	Le dossier technique ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un dossier technique.	28

3.3. PARTIES NON VERIFIEES

Lors de la vérification, certaines parties n'ont pas pu être vérifiées pour les raisons suivantes:

Type d'équipement	Identification de l'installation (Numéro)	Eléments non vérifiés	En raison de :
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Descendant parking du RC vers le -1/Trottoir roulant incliné/21004005058/AM14387Y)	Dispositifs de sécurité / Protection survitesses et inversion involontaire du sens de la marche	Absence de procédure pour effectuer cet essai.
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Descendant parking du RC vers le -1/Trottoir roulant incliné/21004005058/AM14387Y)	Dispositifs de sécurité / Détection d'absence de marche	Absence de barrières en parties haute et basse protégeant l'accès aux éléments en mouvements.
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Descendant parking du RC vers le -1/Trottoir roulant incliné/21004005058/AM14387Y)	Dispositifs de sécurité / Détection d'affaissement de marche	Absence de barrières en parties haute et basse protégeant l'accès aux éléments en mouvements.

Il convient de prendre les mesures nécessaires pour permettre la réalisation complémentaire de cette mission.

4. TROTTOIR ROULANT (THYSSENKRUPP/MONTANT DU -1 VERS LE RC/TROTTOIR ROULANT INCLINÉ/21004005060/AM14389Y)

4.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

Année d'installation	2002
Constructeur	Schindler
Mainteneur	ThyssenKrupp
Accompagné par	Mr Mejaat (société Thyssen)
Localisation	Montant du -1 vers le RC
Type de trottoir roulant	Trottoir roulant incliné
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12
Identification du propriétaire	LEROY MERLIN
Identification de l'exploitant	LEROY MERLIN
Trottoir roulant marqué « CE »	Oui
Local de machines à l'intérieur de la charpente	Oui
Organe de transport	Palettes
Système d'entraînement de l'organe de traction	par chaînes
Situation, emplacement	Intérieur
Commande	Commande manuelle par clef
Historique des principales modifications déclarées par l'exploitant	Aucune modification ne nous a été signalée
Référence du précédent rapport (RVRAT, RVRE, CTQ, VGP)	Rapport VGP N°908A0/AM/19/5970, absence de RVRE précédent, Absence de RVRAT, procès verbal de la commission de sécurité en date du 29 novembre 2019 (courrier 2019/1608).
Prescriptions et dérogations accordées par la commission de sécurité	Aucune dérogation ne nous a été communiquée
Identification du trottoir roulant	21004005060
Libellé client	AM14389Y
QR Code :	
Date de la vérification	15/12/2020

4.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Parties d'installation	Avis		
	Satisfaisant	Non Satisfaisant	Non vérifié
Balustrades et main courante		X	
Organe de transport		X	
Système d'entraînement de l'organe de traction	X		
Local de machine	X		
Machine		X	
Protection contre les défauts électriques - Commandes		X	
Dispositifs de sécurité		X	X
Maintien de l'état de conformité		X	
Conditions de maintenance		X	
Conditions d'exploitation	X		

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquels il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

4.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : TROTTOIR ROULANT

Eléments vérifiés	Observations	N°
Balustrades et main courante / Plinthes	Les plats bords sont abîmés.	29
Organe de transport / Peignes	Remplacer les peignes détériorés en partie haute et basse du trottoir roulants.	30
Machine / Frein de fonctionnement, frein additionnel	Remettre en place la tige métallique du frein de secours.	31
Protection contre les défauts électriques - Commandes / Commande d'inspection	Remettre en état le capot du connecteur de la commande d'inspection.	32
Dispositifs de sécurité / Plaques porte-peigne	Améliorer le fonctionnement de la plaque porte peignes (grippée).	33
Dispositifs de sécurité / Plaques porte-peigne	L'essai du contact électrique n'a pas pu être effectué qu'à la levée (plateaux non retirés, absence de barrières)	34
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Absence d'enregistrement concernant la levée de réserves formulées lors de la VGP N° 908A0/AM/19/5970. S'assurer de la levée des réserves figurant dans le rapport VGP précédent et joindre le document dans le registre de sécurité.	35
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Le RVRE précédent ne nous a pas été présenté. S'assurer de la présence d'un RVRE et de la levée des réserves émanant de ce rapport si elles existent.	36
Conditions de maintenance / Contrat d'entretien (existence, date de signature)	Le contrat d'entretien ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un contrat d'entretien.	37
Conditions de maintenance / Dossier technique, notice d'utilisation pour les appareils marqués CE	Le dossier technique ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un dossier technique.	38

4.3. PARTIES NON VERIFIEES

Lors de la vérification, certaines parties n'ont pas pu être vérifiées pour les raisons suivantes:

Type d'équipement	Identification de l'installation (Numéro)	Eléments non vérifiés	En raison de :
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant du -1 vers le RC/Trottoir roulant incliné/21004005060/AM14389Y)	Dispositifs de sécurité / Protection survitesses et inversion involontaire du sens de la marche	Absence de procédure pour effectuer cet essai.
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant du -1 vers le RC/Trottoir roulant incliné/21004005060/AM14389Y)	Dispositifs de sécurité / Détection d'absence de marche	Absence de barrières en parties haute et basse protégeant l'accès aux éléments en mouvements.
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant du -1 vers le RC/Trottoir roulant incliné/21004005060/AM14389Y)	Dispositifs de sécurité / Détection d'affaissement de marche	Absence de barrières en parties haute et basse protégeant l'accès aux éléments en mouvements.

Il convient de prendre les mesures nécessaires pour permettre la réalisation complémentaire de cette mission.

5. TROTTOIR ROULANT (THYSSENKRUPP/MONTANT DU RC VERS LE 1ER ÉTAGE/ TROTTOIR ROULANT INCLINÉ/21004005059/AM14388Y)

5.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

Année d'installation	2002
Constructeur	Schindler
Mainteneur	ThyssenKrupp
Accompagné par	Mr Mejaat (société Thyssen)
Localisation	Montant du RC vers le 1er étage
Type de trottoir roulant	Trottoir roulant incliné
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12
Identification du propriétaire	LEROY MERLIN
Identification de l'exploitant	LEROY MERLIN
Trottoir roulant marqué « CE »	Oui
Local de machines à l'intérieur de la charpente	Oui
Organe de transport	Palettes
Système d'entraînement de l'organe de traction	par chaînes
Situation, emplacement	Intérieur
Commande	Commande manuelle par clef
Historique des principales modifications déclarées par l'exploitant	Aucune modification ne nous a été signalée
Référence du précédent rapport (RVRAT, RVRE, CTQ, VGP)	Rapport VGP N°908A0/AM/19/5970, absence de RVRE précédent, Absence de RVRAT, procès verbal de la commission de sécurité en date du 29 novembre 2019 (courrier 2019/1608).
Prescriptions et dérogations accordées par la commission de sécurité	Aucune dérogation ne nous a été communiquée
Identification du trottoir roulant	21004005059
Libellé client	AM14388Y
QR Code :	
Date de la vérification	15/12/2020

5.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Parties d'installation	Avis		
	Satisfaisant	Non Satisfaisant	Non vérifié
Balustrades et main courante		X	
Organe de transport		X	
Système d'entraînement de l'organe de traction	X		
Local de machine	X		
Machine		X	
Protection contre les défauts électriques - Commandes		X	
Dispositifs de sécurité		X	X
Maintien de l'état de conformité		X	
Conditions de maintenance		X	
Conditions d'exploitation	X		

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquels il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

5.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : TROTTOIR ROULANT

Eléments vérifiés	Observations	N°
Balustrades et main courante / Plinthes	Les plats bords sont abîmés.	39
Balustrades et main courante / Main courante	Remplacer la main courante qui présente des coupures.	40
Organe de transport / Peignes	Remplacer les peignes détériorés en partie haute du trottoirs roulant.	41
Machine / Frein de fonctionnement, frein additionnel	Régler la levée du frein (claquement).	42
Protection contre les défauts électriques - Commandes / Commande d'inspection	Remettre en état le capot du connecteur de la commande d'inspection.	43
Dispositifs de sécurité / Plaques porte-peigne	L'essai du contact électrique n'a pas pu être effectué qu'à la levée (plateaux non retirés, absence de barrières)	44
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Absence d'enregistrement concernant la levée de réserves formulées lors de la VGP N° 908A0/AM/19/5970. S'assurer de la levée des réserves figurant dans le rapport VGP précédent et joindre le document dans le registre de sécurité.	45
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Le RVRE précédent ne nous a pas été présenté. S'assurer de la présence d'un RVRE et de la levée des réserves émanant de ce rapport si elles existent.	46
Conditions de maintenance / Contrat d'entretien (existence, date de signature)	Le contrat d'entretien ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un contrat d'entretien.	47
Conditions de maintenance / Dossier technique, notice d'utilisation pour les appareils marqués CE	Le dossier technique ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un dossier technique.	48

5.3. PARTIES NON VERIFIEES

Lors de la vérification, certaines parties n'ont pas pu être vérifiées pour les raisons suivantes:

Type d'équipement	Identification de l'installation (Numéro)	Eléments non vérifiés	En raison de :
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant du RC vers le 1er étage/Trottoir roulant incliné/21004005059/AM14388Y)	Dispositifs de sécurité / Protection survitesses et inversion involontaire du sens de la marche	Absence de procédure pour effectuer cet essai.
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant du RC vers le 1er étage/Trottoir roulant incliné/21004005059/AM14388Y)	Dispositifs de sécurité / Détection d'absence de marche	Absence de barrières en parties haute et basse protégeant l'accès aux éléments en mouvements.
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant du RC vers le 1er étage/Trottoir roulant incliné/21004005059/AM14388Y)	Dispositifs de sécurité / Détection d'affaissement de marche	Absence de barrières en parties haute et basse protégeant l'accès aux éléments en mouvements.

Il convient de prendre les mesures nécessaires pour permettre la réalisation complémentaire de cette mission.

6. TROTTOIR ROULANT (THYSSENKRUPP/MONTANT INTÉRIEUR MAGASIN (DU RC VERS LE 1ER ÉTAGE)/TROTTOIR ROULANT INCLINÉ/21004005062/AM14390Y)

6.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

Année d'installation	2002
Constructeur	Schindler
Mainteneur	ThyssenKrupp
Accompagné par	Absence de la société de maintenance
Localisation	Montant intérieur magasin (du RC vers le 1er étage)
Type de trottoir roulant	Trottoir roulant incliné
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12
Identification du propriétaire	LEROY MERLIN
Identification de l'exploitant	LEROY MERLIN
Trottoir roulant marqué « CE »	Oui
Local de machines à l'intérieur de la charpente	Oui
Organe de transport	Palettes
Système d'entraînement de l'organe de traction	par chaînes
Situation, emplacement	Intérieur
Commande	Commande manuelle par clef
Historique des principales modifications déclarées par l'exploitant	Aucune modification ne nous a été signalée
Référence du précédent rapport (RVRAT, RVRE, CTQ, VGP)	Rapport VGP N°908A0/AM/19/5970, absence de RVRE précédent, Absence de RVRAT, procès verbal de la commission de sécurité en date du 29 novembre 2019 (courrier 2019/1608).
Prescriptions et dérogations accordées par la commission de sécurité	Aucune dérogation ne nous a été communiquée
Identification du trottoir roulant	21004005062
Libellé client	AM14390Y
QR Code :	
Date de la vérification	14/12/2020

6.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Parties d'installation	Avis		
	Satisfaisant	Non Satisfaisant	Non vérifié
Balustrades et main courante		X	X
Organe de transport		X	
Système d'entraînement de l'organe de traction			X
Local de machine			X
Machine			X
Protection contre les défauts électriques - Commandes			X
Dispositifs de sécurité			X
Maintien de l'état de conformité		X	
Conditions de maintenance		X	
Conditions d'exploitation	X		

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquels il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

6.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : TROTTOIR ROULANT

Nous vous recommandons la mise à l'arrêt de l'appareil.

Eléments vérifiés	Observations	N°
Balustrades et main courante / Balustrades	Retirer le matériel entreposé entre les deux trottoirs roulants. (déformation des caches plastique d'entrée main courante et risque de blessures au niveau des mains pour les usagers)	49
Balustrades et main courante / Plinthes	Les plats bords sont abîmés.	50
Organe de transport / Etat général	Remplacer les plateaux détériorés.	51
Organe de transport / Etat général	Refixer un des anti passage situé en partie basse du trottoirs roulants.	52
Organe de transport / Peignes	Remplacer les peignes détériorés en partie haute et basse du trottoir roulants.	53
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Absence d'enregistrement concernant la levée de réserves formulées lors de la VGP N° 908A0/AM/19/5970. S'assurer de la levée des réserves figurant dans le rapport VGP précédent et joindre le document dans le registre de sécurité.	54
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Le RVRE précédent ne nous a pas été présenté. S'assurer de la présence d'un RVRE et de la levée des réserves émanant de ce rapport si elles existent.	55
Conditions de maintenance / Contrat d'entretien (existence, date de signature)	Le contrat d'entretien ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un contrat d'entretien.	56
Conditions de maintenance / Dossier technique, notice d'utilisation pour les appareils marqués CE	Le dossier technique ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un dossier technique.	57

6.3. PARTIES NON VERIFIEES

Lors de la vérification, certaines parties n'ont pas pu être vérifiées pour les raisons suivantes:

Type d'équipement	Identification de l'installation (Numéro)	Eléments non vérifiés	En raison de :
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant intérieur magasin (du RC vers le 1er étage)/ Trottoir roulant incliné/21004005062/AM14390Y)	Balustrades et main courante / Main courante	Absence de la société de maintenance
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant intérieur magasin (du RC vers le 1er étage)/ Trottoir roulant incliné/21004005062/AM14390Y)	Système d'entraînement de l'organe de traction	Absence de la société de maintenance
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant intérieur magasin (du RC vers le 1er étage)/ Trottoir roulant incliné/21004005062/AM14390Y)	Local de machine	Absence de la société de maintenance
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant intérieur magasin (du RC vers le 1er étage)/ Trottoir roulant incliné/21004005062/AM14390Y)	Machine	Absence de la société de maintenance
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant intérieur magasin (du RC vers le 1er étage)/ Trottoir roulant incliné/21004005062/AM14390Y)	Protection contre les défauts électriques - Commandes	Absence de la société de maintenance

Type d'équipement	Identification de l'installation (Numéro)	Eléments non vérifiés	En raison de :
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant intérieur magasin (du RC vers le 1er étage)/Trottoir roulant incliné/21004005062/AM14390Y)	Dispositifs de sécurité	Absence de la société de maintenance

Il convient de prendre les mesures nécessaires pour permettre la réalisation complémentaire de cette mission.

7. TROTTOIR ROULANT (THYSSENKRUPP/MONTANT PARKING DU -2 VERS LE -1/ TROTTOIR ROULANT INCLINÉ/21004005056/AM14385Y)

7.1. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION ET DE LA MISSION

Année d'installation	2002
Constructeur	Schindler
Mainteneur	ThyssenKrupp
Accompagné par	Absence de la société de maintenance
Localisation	Montant parking du -2 vers le -1
Type de trottoir roulant	Trottoir roulant incliné
Périodicité réglementaire (exprimée en mois)	12
Périodicité retenue par le client (exprimée en mois)	12
Identification du propriétaire	LEROY MERLIN
Identification de l'exploitant	LEROY MERLIN
Trottoir roulant marqué « CE »	Oui
Local de machines à l'intérieur de la charpente	Oui
Organe de transport	Palettes
Système d'entraînement de l'organe de traction	par chaînes
Situation, emplacement	Intérieur
Commande	Commande manuelle par clef
Historique des principales modifications déclarées par l'exploitant	Aucune modification ne nous a été signalée
Référence du précédent rapport (RVRAT, RVRE, CTQ, VGP)	Rapport VGP N°908A0/AM/19/5970, absence de RVRE précédent, Absence de RVRAT, procès verbal de la commission de sécurité en date du 29 novembre 2019 (courrier 2019/1608).
Prescriptions et dérogations accordées par la commission de sécurité	Aucune dérogation ne nous a été communiquée
Identification du trottoir roulant	21004005056
Libellé client	AM14385Y
QR Code :	
Date de la vérification	14/12/2020

7.2. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Parties d'installation	Avis		
	Satisfaisant	Non Satisfaisant	Non vérifié
Balustrades et main courante		X	X
Organe de transport		X	
Système d'entraînement de l'organe de traction			X
Local de machine			X
Machine			X
Protection contre les défauts électriques - Commandes			X
Dispositifs de sécurité			X
Maintien de l'état de conformité		X	
Conditions de maintenance		X	
Conditions d'exploitation	X		

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défauts auxquels il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

7.2.1. OBSERVATIONS RELATIVES A : TROTTOIR ROULANT

Eléments vérifiés	Observations	N°
Balustrades et main courante / Plinthes	Les plats bords sont abîmés.	58
Organe de transport / Etat général	Refixer correctement le contact à clé permettant la mise en marche du trottoirs roulant.	59
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Absence d'enregistrement concernant la levée de réserves formulées lors de la VGP N° 908A0/AM/19/5970. S'assurer de la levée des réserves figurant dans le rapport VGP précédent et joindre le document dans le registre de sécurité.	60
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Le RVRE précédent ne nous a pas été présenté. S'assurer de la présence d'un RVRE et de la levée des réserves émanant de ce rapport si elles existent.	61
Conditions de maintenance / Contrat d'entretien (existence, date de signature)	Le contrat d'entretien ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un contrat d'entretien.	62
Conditions de maintenance / Dossier technique, notice d'utilisation pour les appareils marqués CE	Le dossier technique ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un dossier technique.	63

7.3. PARTIES NON VERIFIEES

Lors de la vérification, certaines parties n'ont pas pu être vérifiées pour les raisons suivantes:

Type d'équipement	Identification de l'installation (Numéro)	Eléments non vérifiés	En raison de :
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant parking du -2 vers le -1/Trottoir roulant incliné/21004005056/AM14385Y)	Balustrades et main courante / Main courante	Absence de la société de maintenance
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant parking du -2 vers le -1/Trottoir roulant incliné/21004005056/AM14385Y)	Système d'entraînement de l'organe de traction	Absence de la société de maintenance
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant parking du -2 vers le -1/Trottoir roulant incliné/21004005056/AM14385Y)	Local de machine	Absence de la société de maintenance
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant parking du -2 vers le -1/Trottoir roulant incliné/21004005056/AM14385Y)	Machine	Absence de la société de maintenance
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant parking du -2 vers le -1/Trottoir roulant incliné/21004005056/AM14385Y)	Protection contre les défauts électriques - Commandes	Absence de la société de maintenance
Trottoir roulant	(ThyssenKrupp/Montant parking du -2 vers le -1/Trottoir roulant incliné/21004005056/AM14385Y)	Dispositifs de sécurité	Absence de la société de maintenance

Il convient de prendre les mesures nécessaires pour permettre la réalisation complémentaire de cette mission.

RVRE - Escalier mécanique ou trottoir roulant - ANNEXE

Liste des points vérifiés au titre de l'article GE 8 §2

Lors de la mission qui a été confiée à SOCOTEC, l'ensemble des points figurant dans les tableaux ci-dessous a été vérifié.

La vérification réglementaires des installations en exploitation, réalisées par SOCOTEC en sa qualité d'organisme agréé par le Ministère de l'intérieur, a été effectué conformément aux exigences de l'arrêté du 28 mars 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

1. MAINTIEN DE L'ETAT DE CONFORMITE	
1.1.	Historique des principales modifications déclarées par l'exploitant
1.1.1.	Enregistrement des déclarations de l'exploitant
1.1.2.	Cohérence entre déclarations et réalisation
1.2.	RVRAT ou ancien rapport GE 9 ou derniers rapports de vérification périodique (ancien AS 10)
1.2.1	Existence
1.2.2	Traçabilité de la levée des non conformités
1.3.	RVRE précédent
1.3.1	Existence
1.3.2	Traçabilité de la levée des observations
1.4.	Registre de sécurité (comprenant PV de la commission de sécurité)
1.4.1	Existence
1.4.2	Visé à l'issue de la visite
1.5.	Prescriptions imposées par la commission de sécurité (Permis de construire et suite aux visites périodiques)
1.5.1	Existence
1.5.2	Prescriptions éventuelles
1.6.	Dérogations accordées par la commission de sécurité (Permis de construire et suite aux visites périodiques)
1.6.1	Existence
1.6.2	Dérogations éventuelles
2. CONDITIONS DE MAINTENANCE	
2.1.	Contrat d'entretien
2.1.1	Existence
2.1.2	Date de signature
2.2.	Dossier technique (Manuel d'instruction)
2.2.1	Existence pour les appareils marqués CE
2.3.	Etat d'entretien et de maintenance de l'appareil
2.3.1	Registre technique annexé au registre de sécurité (carnet(s) d'entretien et de maintenance)
2.3.2	Existence
2.3.3	Traçabilité de la levée des observations
2.3.4	Dispositif d'éclairage des abords
2.4.	Dispositifs de sécurité
2.4.1	Arrêt d'urgence non automatique.
2.4.2	Arrêt d'urgence automatique.
2.4.3	Protection contre les survitesses et l'inversion involontaire du sens de la marche
2.4.4	Contrôle levée du frein
2.4.5	Détection de la rupture chaîne de treuil
2.4.6	Détection d'absence de marche
2.4.7	Détection d'affaissement de marche
2.4.8	Chariot tenseur
2.4.9	Plaques porte-peigne
2.4.10	Entrée main courante
2.4.11	Détection de rupture de la main courante
2.4.12	Détection de déjantement de la main courante
2.4.13	Dispositif de commande et avertissement dans le local de service choisi par l'exploitant et dépourvu d'une vue directe ou par vidéosurveillance sur l'appareil qu'il commande.
3. CONDITIONS D'EXPLOITATION	
3.1.	Indications de sécurité aux abords des entrées (consignes et signalisation)
3.2.	Barrière empêchant l'accès de chariots (achat et/ou bagage).
3.3.	Signaux de sécurité pour l'utilisation correcte et en sécurité des chariots d'achats ou des chariots à bagages
3.4.	Propreté des espaces machinerie

Cette annexe respecte la méthodologie VRE selon le fascicule SOCOTEC - B2.HH.CE.20 pour les vérifications réglementaires en exploitation (VRE) d'escalier mécanique et trottoir roulant dans les établissements recevant du public.

ANNEXE 1 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	Type d'équipements	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de la visite
ThyssenKrupp	Trottoir roulant	Descendant intérieur magasin (du 1er étage vers le RC)	21004005061	AM14391Y	14/12/2020

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M SAVARD Arnaud
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour cette installation, n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 2 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	Type d'équipements	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de la visite
ThyssenKrupp	Trottoir roulant	Descendant parking du -1 vers le -2	21004005057	AM14386Y	15/12/2020

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M SAVARD Arnaud
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour cette installation, n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 3 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	Type d'équipements	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de la visite
ThyssenKrupp	Trottoir roulant	Descendant parking du RC vers le -1	21004005058	AM14387Y	15/12/2020

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M SAVARD Arnaud
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour cette installation, n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 4 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	Type d'équipements	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de la visite
ThyssenKrupp	Trottoir roulant	Montant du -1 vers le RC	21004005060	AM14389Y	15/12/2020

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M SAVARD Arnaud
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour cette installation, n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 5 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	Type d'équipements	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de la visite
ThyssenKrupp	Trottoir roulant	Montant du RC vers le 1er étage	21004005059	AM14388Y	15/12/2020

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M SAVARD Arnaud
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour cette installation, n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 6 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	Type d'équipements	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de la visite
ThyssenKrupp	Trottoir roulant	Montant intérieur magasin (du RC vers le 1er étage)	21004005062	AM14390Y	14/12/2020

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M SAVARD Arnaud
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour cette installation, n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

ANNEXE 7 - ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE

Identification de l'installation					
Mainteneur	Type d'équipements	Localisation	Identification de l'installation (Numéro)	Libellé client	Date de la visite
ThyssenKrupp	Trottoir roulant	Montant parking du -2 vers le -1	21004005056	AM14385Y	14/12/2020

EVALUATION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE D'INSPECTION
réalisée par M SAVARD Arnaud
en application des articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

L'étude de sécurité, réalisée par SOCOTEC pour cette installation, n'a pas mis en évidence de risques nécessitant la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du contrôleur.

Transports Mécaniques - VRE

Annexe : Liste des observations sur les éléments vérifiés

TROTTOIR ROULANT (ThyssenKrupp/Descendant intérieur magasin (du 1er étage vers le RC)/Trottoir roulant incliné/21004005061/AM14391Y)

Eléments vérifiés	Observations	N°
Balustrades et main courante / Balustrades	Retirer le matériel entreposé entre les deux trottoirs roulants. (déformation des caches plastique d'entrée main courante et risque de blessures au niveau des mains pour les usagers)	1
Balustrades et main courante / Plinthes	Les plats bords sont abîmés.	2
Balustrades et main courante / Main courante	Remplacer la main courante qui présente des coupures.	3
Balustrades et main courante / Main courante	Retirer les armoires contenant les articles du magasin situées en partie basse du trottoirs roulant (côté mains courante).	4
Organe de transport / Etat général	Remplacer les plateaux détériorés.	5
Organe de transport / Peignes	Remplacer les peignes détériorés en partie haute et basse du trottoir roulants.	6
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Absence d'enregistrement concernant la levée de réserves formulées lors de la VGP N° 908A0/AM/19/5970. S'assurer de la levée des réserves figurant dans le rapport VGP précédent et joindre le document dans le registre de sécurité.	7
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Le RVRE précédent ne nous a pas été présenté. S'assurer de la présence d'un RVRE et de la levée des réserves émanant de ce rapport si elles existent.	8
Conditions de maintenance / Contrat d'entretien (existence, date de signature)	Le contrat d'entretien ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un contrat d'entretien.	9
Conditions de maintenance / Dossier technique, notice d'utilisation pour les appareils marqués CE	Le dossier technique ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un dossier technique.	10

TROTTOIR ROULANT (ThyssenKrupp/Descendant parking du -1 vers le -2/Trottoir roulant incliné/21004005057/AM14386Y)

Éléments vérifiés	Observations	N°
Balustrades et main courante / Plinthes	Les plats bords sont abimés.	11
Balustrades et main courante / Main courante	Remplacer la main courante qui présente des coupures.	12
Organe de transport / Etat général	Présence de peinture sur les plateaux. Il est nécessaire de retirer la peinture présente sur les plateaux.	13
Organe de transport / Peignes	Remplacer les peignes usés en partie haute du trottoirs roulant.	14
Dispositifs de sécurité / Plaques porte-peigne	L'essai du contact électrique n'a pas pu être effectué qu'à la levée (plateaux non retirés, absence de barrières)	15
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Absence d'enregistrement concernant la levée de réserves formulées lors de la VGP N° 908A0/AM/19/5970. S'assurer de la levée des réserves figurant dans le rapport VGP précédent et joindre le document dans le registre de sécurité.	16
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Le RVRE précédent ne nous a pas été présenté. S'assurer de la présence d'un RVRE et de la levée des réserves émanant de ce rapport si elles existent.	17
Conditions de maintenance / Contrat d'entretien (existence, date de signature)	Le contrat d'entretien ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un contrat d'entretien.	18
Conditions de maintenance / Dossier technique, notice d'utilisation pour les appareils marqués CE	Le dossier technique ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un dossier technique.	19

TROTTOIR ROULANT (ThyssenKrupp/Descendant parking du RC vers le -1/Trottoir roulant incliné/21004005058/AM14387Y)

Éléments vérifiés	Observations	N°
Balustrades et main courante / Plinthes	Les plats bords sont abimés.	20
Balustrades et main courante / Main courante	Remplacer les caches d'entrées de main courante, qui sont cassés, en partie basse de l'appareil.	21
Organe de transport / Peignes	Remplacer le peigne détérioré en partie basse du trttoirs roulant.	22
Protection contre les défauts électriques - Commandes / Commande d'inspection	Remettre en état le capot du connecteur de la commande d'inspection.	23
Dispositifs de sécurité / Plaques porte-peigne	L'essai du contact électrique n'a pas pu être effectué qu'à la levée (plateaux non retirés, absence de barrières)	24
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Absence d'enregistrement concernant la levée de réserves formulées lors de la VGP N° 908A0/AM/19/5970. S'assurer de la levée des réserves figurant dans le rapport VGP précédent et joindre le document dans le registre de sécurité.	25
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Le RVRE précédent ne nous a pas été présenté. S'assurer de la présence d'un RVRE et de la levée des réserves émanant de ce rapport si elles existent.	26
Conditions de maintenance / Contrat d'entretien (existence, date de signature)	Le contrat d'entretien ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un contrat d'entretien.	27
Conditions de maintenance / Dossier technique, notice d'utilisation pour les appareils marqués CE	Le dossier technique ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un dossier technique.	28

TROTTOIR ROULANT (ThyssenKrupp/Montant du -1 vers le RC/Trottoir roulant incliné/21004005060/AM14389Y)

Eléments vérifiés	Observations	N°
Balustrades et main courante / Plinthes	Les plats bords sont abimés.	29
Organe de transport / Peignes	Remplacer les peignes détériorés en partie haute et basse du trottoir roulants.	30
Machine / Frein de fonctionnement, frein additionnel	Remettre en place la tige métallique du frein de secours.	31
Protection contre les défauts électriques - Commandes / Commande d'inspection	Remettre en état le capot du connecteur de la commande d'inspection.	32
Dispositifs de sécurité / Plaques porte-peigne	Améliorer le fonctionnement de la plaque porte peignes (grippée).	33
Dispositifs de sécurité / Plaques porte-peigne	L'essai du contact électrique n'a pas pu être effectué qu'à la levée (plateaux non retirés, absence de barrières)	34
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Absence d'enregistrement concernant la levée de réserves formulées lors de la VGP N° 908A0/AM/19/5970. S'assurer de la levée des réserves figurant dans le rapport VGP précédent et joindre le document dans le registre de sécurité.	35
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Le RVRE précédent ne nous a pas été présenté. S'assurer de la présence d'un RVRE et de la levée des réserves émanant de ce rapport si elles existent.	36
Conditions de maintenance / Contrat d'entretien (existence, date de signature)	Le contrat d'entretien ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un contrat d'entretien.	37
Conditions de maintenance / Dossier technique, notice d'utilisation pour les appareils marqués CE	Le dossier technique ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un dossier technique.	38

TROTTOIR ROULANT (ThyssenKrupp/Montant du RC vers le 1er étage/Trottoir roulant incliné/21004005059/AM14388Y)

Eléments vérifiés	Observations	N°
Balustrades et main courante / Plinthes	Les plats bords sont abimés.	39
Balustrades et main courante / Main courante	Remplacer la main courante qui présente des coupures.	40
Organe de transport / Peignes	Remplacer les peignes détériorés en partie haute du trottoirs roulant.	41
Machine / Frein de fonctionnement, frein additionnel	Régler la levée du frein (claquement).	42
Protection contre les défauts électriques - Commandes / Commande d'inspection	Remettre en état le capot du connecteur de la commande d'inspection.	43
Dispositifs de sécurité / Plaques porte-peigne	L'essai du contact électrique n'a pas pu être effectué qu'à la levée (plateaux non retirés, absence de barrières)	44
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Absence d'enregistrement concernant la levée de réserves formulées lors de la VGP N° 908A0/AM/19/5970. S'assurer de la levée des réserves figurant dans le rapport VGP précédent et joindre le document dans le registre de sécurité.	45
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Le RVRE précédent ne nous a pas été présenté. S'assurer de la présence d'un RVRE et de la levée des réserves émanant de ce rapport si elles existent.	46
Conditions de maintenance / Contrat d'entretien (existence, date de signature)	Le contrat d'entretien ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un contrat d'entretien.	47
Conditions de maintenance / Dossier technique, notice d'utilisation pour les appareils marqués CE	Le dossier technique ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un dossier technique.	48

TROTTOIR ROULANT (ThyssenKrupp/Montant intérieur magasin (du RC vers le 1er étage)/ Trottoir roulant incliné/21004005062/AM14390Y)

Eléments vérifiés	Observations	N°
Balustrades et main courante / Balustrades	Retirer le matériel entreposé entre les deux trottoirs roulants. (déformation des caches plastique d'entrée main courante et risque de blessures au niveau des mains pour les usagers)	49
Balustrades et main courante / Plinthes	Les plats bords sont abimés.	50
Organe de transport / Etat général	Remplacer les plateaux détériorés.	51
Organe de transport / Etat général	Refixer un des anti passage situé en partie basse du trottoirs roulant.	52
Organe de transport / Peignes	Remplacer les peignes détériorés en partie haute et basse du trottoir roulants.	53
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Absence d'enregistrement concernant la levée de réserves formulées lors de la VGP N° 908A0/AM/19/5970. S'assurer de la levée des réserves figurant dans le rapport VGP précédent et joindre le document dans le registre de sécurité.	54
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Le RVRE précédent ne nous a pas été présenté. S'assurer de la présence d'un RVRE et de la levée des réserves émanant de ce rapport si elles existent.	55
Conditions de maintenance / Contrat d'entretien (existence, date de signature)	Le contrat d'entretien ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un contrat d'entretien.	56
Conditions de maintenance / Dossier technique, notice d'utilisation pour les appareils marqués CE	Le dossier technique ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un dossier technique.	57

TROTTOIR ROULANT (ThyssenKrupp/Montant parking du -2 vers le -1/Trottoir roulant incliné/21004005056/AM14385Y)

Eléments vérifiés	Observations	N°
Balustrades et main courante / Plinthes	Les plats bords sont abimés.	58
Organe de transport / Etat général	Refixer correctement le contact à clé permettant la mise en marche du trottoirs roulant.	59
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Absence d'enregistrement concernant la levée de réserves formulées lors de la VGP N° 908A0/AM/19/5970. S'assurer de la levée des réserves figurant dans le rapport VGP précédent et joindre le document dans le registre de sécurité.	60
Maintien de l'état de conformité / Traçabilité de levée des non conformités des rapports antérieurs	Le RVRE précédent ne nous a pas été présenté. S'assurer de la présence d'un RVRE et de la levée des réserves émanant de ce rapport si elles existent.	61
Conditions de maintenance / Contrat d'entretien (existence, date de signature)	Le contrat d'entretien ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un contrat d'entretien.	62
Conditions de maintenance / Dossier technique, notice d'utilisation pour les appareils marqués CE	Le dossier technique ne nous a pas été présenté. Il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un dossier technique.	63